Vente dans le cadre d'une liquidation judiciaire

Nissan e-NV200

Fourgon utilitaire 100 % électrique · 80 kW · 2 places · 2016



Kilométrage	Mise en circulation	Énergie	PTAC
114 390 km	**03/2016**	**Électrique**	**2,22 t**

Vendu en l'état, sans garantie

- Batterie de traction : capacité restante d'environ 70 % par rapport à la valeur d'origine
- Pare-chocs avant gauche endommagé (choc contre un muret), optiques avant plus étanches
- Porte battante arrière droite enfoncée suite à un choc par l'arrière, problème de capteur de fermeture
- Carrosserie à reprendre : aile et portes avant et arrière droites, passages de roue droit et gauche endommagés, petits impacts et rayures légères à plusieurs endroits
- Jantes et quelques éléments de carrosserie abîmés
- Amortisseurs d'origine, balai d'essuie-glace avant hors service
- Tissu du siège conducteur déchiré ; reste de l'habitacle en état d'usage
- Dernier contrôle technique : prochaine visite avant le 29/06/2028 (selon vignette apposée sur la carte grise)
- Carte grise non mise à jour, toujours au nom de la société de crédit-bail : formalités d'immatriculation à la charge de l'acquéreur

Date limite de réception des offres

18 décembre 2026 à 8h30

- Offre à adresser par courriel à **etude@bleusud.eu**, en rappelant la référence 8764 - NISSAN E-NV200
- Joindre le cahier des charges complété et signé, et indiquer le montant de l'offre dans le corps du courriel

Nous ne sommes pas habilités à établir les documents administratifs liés à la vente (certificat de cession, carte grise, contrôle technique). En cas de vente de gré à gré, nous vous transmettrons une facture attestant de la vente.

Photos du véhicule



Compteur : 114 390 km


Pare-chocs avant gauche endommagé


Pare-chocs avant gauche endommagé


Portière avant : rayures et impacts


Aile et bas de caisse avant : rayures


Porte arrière droite enfoncée


Porte arrière droite enfoncée (détail)


Portes arrière : enfoncement


Tissu du siège conducteur déchiré


Jante abîmée